

Hidrómetros, Baum;

Tipo Baum;. Con carga granulada. Sin termómetro. Temperatura de referencia: +15 °C.

Temperatura de referencia:

15 °C

Con termómetro:

No

Valor máx. medido °Bé	Intervalo medido	División °Bé	Longitud mm	Contenido ud. Embalaje	Código
1	0 ... 1 °Bé;	0,1	260	1	9.004 301
2	0 ... 2 °Bé;	0,1	260	1	9.004 302
3	0 ... 3 °Bé;	0,1	260	1	9.004 303
5	0 ... 5 °Bé;	0,1	260	1	9.004 305
10	0 ... 10 °Bé;	1	220	1	9.004 310
15	0 ... 15 °Bé;	1	230	1	9.004 315
20	0 ... 20 °Bé;	1	230	1	9.004 320
30	0 ... 30 °Bé;	1	250	1	9.004 330
40	0 ... 40 °Bé;	1	250	1	9.004 340
50	0 ... 50 °Bé;	1	280	1	9.004 350
70	0 ... 70 °Bé;	1	300	1	9.004 370

Otros modelos disponibles bajo pedido.

Alternativen:

Areómetro, para lechada de cal $\text{Ca}(\text{OH})_2$ / GECO Gering

Areómetro, según Bischoff / GECO Gering

Hidrómetros, densidad relativa (S.G.) / GECO Gering