

# Areómetro, según Dr. Ammer

Para la exploración de agua de calderas. Con termómetro y corrección de temperatura. Temperatura de referencia 20 °C.

0651wg: 1 - 0 + 1

0652wg: 1 - 0 + 2

Temperatura de referencia: 20 °C

Con termómetro: Sí

| División<br>°Bé | Longitud<br>mm | Contenido ud. Embalaje | Código    |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|
| 0,1             | 300            | 1                      | 9.004 601 |
| 0,1             | 300            | 1                      | 9.004 602 |

Alternativen:

Areómetro para aceites minerales / GECO Gering

Areómetro, para lechada de cal  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  / GECO Gering

Areómetro, según Bischoff / GECO Gering