

Hidrømetros, Baumé

Tipo Baumé,. Con carga granulada. Sin termømetro. Temperatura de referencia: +15 °C.
Temperatura de referencia: 15 °C
Con termømetro: No

Valor mâx. medido °Bé	Intervalo medido	Divisiøn °Bé	Longitud mm	Contenido ud. Embalaje	C&odig;o
1	0 ... 1 °Bé	0,1	260	1	9.004 301
2	0 ... 2 °Bé	0,1	260	1	9.004 302
3	0 ... 3 °Bé	0,1	260	1	9.004 303
5	0 ... 5 °Bé	0,1	260	1	9.004 305
10	0 ... 10 °Bé	1	220	1	9.004 310
15	0 ... 15 °Bé	1	230	1	9.004 315
20	0 ... 20 °Bé	1	230	1	9.004 320
30	0 ... 30 °Bé	1	250	1	9.004 330
40	0 ... 40 °Bé	1	250	1	9.004 340
50	0 ... 50 °Bé	1	280	1	9.004 350
70	0 ... 70 °Bé	1	300	1	9.004 370

Otros modelos disponibles bajo pedido.

Alternativen:
Areømetro, para lechada de cal Ca(OH)₂ / GECO Gering
Areømetro, según Bischoff / GECO Gering
Hidrømetros, densidad relativa (S.G.) / GECO Gering