

Areómetro, según Dr. Ammer

Para la exploración de agua de calderas. Con termómetro y corrección de temperatura. Temperatura de referencia 20 °C.

0651wg: 1 - 0 + 1

0652wg: 1 - 0 + 2

Temperatura de referencia: 20 °C

Con termómetro: Sí

División °Bé	Longitud mm	Contenido ud. Embalaje	Código
0,1	300	1	9.004 601
0,1	300	1	9.004 602

Alternativen:

Areómetro para aceites minerales / GECO Gering

Areómetro, para lechada de cal $\text{Ca}(\text{OH})_2$ / GECO Gering

Areómetro, según Bischoff / GECO Gering